

目 录

第	一章	产品	品介绍	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	1. 1	概述	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	1.2	工作	原理	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
	1.3	技术	指标	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
第	二章	仪器		3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2. 1	整机	构成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2. 2	信号	发生	器	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
	2. 3	信号	接收	器	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
	2. 4	信号	输出	线	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ç
第	三章	注意	意事功	页及	.其	他	ļ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	(
	3. 1	注意	事项	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	(
	3. 2	附录	1 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1
	3. 3	附录	2 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	2



第一章 产品介绍

1.1 概述

本产品能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀的算法和先进的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。

本装置以系统安全为首要前提,按行业标准的最高要求,以 可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应 用,对系统无任何影响。

发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置 提供电源,直流系统的安全连续运行对保证发供电有着极大的重 要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地, 就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发 生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地 探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危 害。

本仪器用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点,准确率达到100%。

本仪器与国内外同类型的仪器相比具有以下优点:



- 1、使用简单。本仪器只需打开电源开关就可直接使用,无 需别的按键操作。
- 2、安全可靠。本仪器无需停浮充电机及其它一切电源,对直 流系统没有任何影响。
- 3、适用电压等级多。直流系统 220V、110V、48V、24V 都可以使用。
- 4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供 电部门都可使用。
- 5、携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点。
 - 6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作。
 - 7、抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响。
 - 8、智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命。


1.2 工作原理

- 1、本产品用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。该仪器在原理上引入一种全新的探测方法———波形分析法,其主要特点和优点:检测灵敏度高、排查系统分布电容能力强、不断电查找、不影响系统正常运行、抗干扰能力强、安全可靠等。
- 2、波形分析法,就是利用在直流母线与地之间加入一种特定 的周期性电压信号,通过卡钳式探头探测各支路电流,分析、计 算电流信号基波与谐波的相位及相位差,进而判断是否存在接地




故障及接地故障点。

- 3、本装置由信号发生器、信号接收器和信号采集器(卡钳) 三部分组成。在查找直流系统故障时,三者须同时配合使用。
- 4、本信号发生器不采用传统的 LC 或 RC 的振荡电路,而采用全新的数字技术,因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D 转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成,其实现原理图如下:



信号发生器原理图



信号接收器原理图

1.3 技术指标

1. 信号发生器



输出信号频率: 2.5Hz;

信号空载输出电压: ±20V±5%;

信号电压幅值误差: <5%;

信号短路输出电流: ≤80mA;

输出口抗冲击能力: 400V直流冲击;

电源电压: AC220V±10%;

电压频率: 50Hz ± 5%;

输入保险: 200mA;

最大功率: 3W;

体积: 300mm×270mm×200mm。

2. 信号接收器

信号电流检测灵敏度: 0.5mA;

信号发生器阻抗: 40KΩ;

最大输出电流: 2.5毫安;

接收器显示: 数字0-19;

体积: 210mm×100mm×32mm;

A钳口尺寸: Φ 50mm;

B钳口尺寸: Φ7mm×9mm。

3. 整机

检测最大接地电阻: 300ΚΩ;


接地电阻测量精度: 0-4.5KΩ 误差≤0.5KΩ;

4.5KΩ-300KΩ 误差≤10%;



第二章 仪器结构

2.1 整机构成



①信号发生器 ②信号接收器 ③A钳(大钳)

④B钳(小钳) ⑤信号输出线 ⑥电源线

2.2 信号发生器 (见图 1)




图 1 信号发生器面板图示意图

【电源输入】:信号发生器工作时需要外接 AC220V 电源,该电源插座下部方框内有一保险丝 (2A)。

【电源开关】: 开机时将开关标有"I"的一端按下,关机时将另



一端标有"0"的一端按下。

【输出指示】: 打开电源后信号发生器即开始输出信号,信号输出正常时,输出指示灯会闪烁,表示有正常低频电压输出。

【信号输出】: 信号输出口。使用时插入输出引线,通过其输出信号。

信号发生器的接入:

信号输出引线插入信号发生器,红夹夹母线,黑夹接地线。 确定信号发生器正确接好后,打开信号发生器电源开关。

根据直流系统接地故障的情况,将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路,为提高检测精度,可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处,或回路下面的直流小母线上。检测时,应使信号发生器始终接在直流支路的电源端,而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。

2.3 信号接收器

信号接收器面板(见图2):






图 2 信号接收器面板图

【A钳接口】:接标记为"A"的接收钳,此钳为大钳。

【B钳接口】:接标记为"B"的接收钳,此钳为小钳。

【液晶屏】: 点阵式液晶显示器。

【电源开关】: 开机或者关机均按"ON/OFF"键。

信号接收器的使用:

用卡钳分别钳在与故障母线相联的各个主回路上,并分别看液晶显示器显示情况。绝缘值由低到高用 0-19 显示,01 表示绝缘较差,19 表示绝缘良好。当液晶显示器显示一较低的数值时,便可确定故障出现在此主回路上,然后再将卡钳分别测与故障主回路相联的各分支路,通过液晶显示器状态确定故障支路,依次类推,用同样的方法便可找到最终的故障支路。

检测出接地支路后,对具体接地故障点进行定位检测。用户 在检测时,可以采取二分法进行故障区域的检测定位。在每次检 测后,故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位,以便



迅速地检测出具体的接地故障点;假设在 A 处检测时有接地状况,在 B 处检测时没有接地状况,就可以判断接地故障点在 A-B 之间。同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况,对故障支路的各个馈线入口分别进行检测,找出故障支路,进一步将故障定位。

本仪器所配卡钳可用来测量母线上的电流、馈线上的电流, 其灵敏度极高。由于其灵敏度高,在手拿卡钳抖动时,可能因磁 通变化而造成故障检测仪显示数据不稳定。因此,测量时应尽量 拿稳卡钳或钳住馈线后松开手,让它固定在测试位置,直到测量 到稳定的数据为止。

2.4 信号输出线

红色引线接故障母线端。黑色引线接地。红色插头插入信号 发生器的"L"端,黑色插入"-"。




图 3 信号输出线示意图



第三章 注意事项及其他


3.1 注意事项

- 1、由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动。
 - 2、信号源应加在故障母线和地上。
 - 3、本仪器钳型卡钳只能卡直流回路不能卡交流回路。
- 4、当各个支路都无明显接地时,应注意接地点是否在供电部分,例如蓄电池、充电机等部位。
- 5、在检测过程中,钳表和信号接收器不用时请关闭电源, 以延长电池的使用时间。
- 6、信号接收器电量不足时,应及时更换电池,以提高检测的准确性。
- 7、由于钳表的灵敏度很高,检测时不要用手握钳表,应让 钳表处于静止状态,以免影响检测准确度。



3.2 附录 1

产品示意图





3.3 附录 2

简要使用方法:

1. 将信号发生器接入系统母线。

红色线接"母线"(红夹); 黑色线接"地"(黑夹);

- 2. 打开信号发生器电源开关。
- 3. 把卡钳插头插入信号接收器输入插孔。
- 4. 打开信号接收器电源开关。
- 5. 用卡钳钳住要测的回路。
- 6. 检测开始。
- 7. 液晶屏上显示"数字",接地电阻值由 01-19 数字显示,由低到高。"01"表示接地电阻太小,"19"表示接地良好,从具体数值来判断接地的优良。